



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

# DRIFTWOOD LYE



bois

## Pour bois de chêne uniquement

Réagit au tannin dans le bois. Contient des pigments blancs.



apparence

## Grande efficacité

Confère au bois un aspect patiné par les intempéries qui ressemble au bois flotté. Laisse le grain visible. À base d'eau.



application

## Facile à appliquer

Application facile et rapide avec un applicateur WOCA, un pinceau ou un rouleau en nylon.



traitement

## Pour le pré-traitement

Ne peut être utilisé seul puisque le produit colore seulement le bois, sans le protéger. Implique un traitement consécutif à l'huile.



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Driftwood Lye est un produit unique à base d'eau qui donne au bois un aspect patiné par les intempéries. Le produit est destiné essentiellement au bois de chêne. Par l'utilisation de ce produit, le bois va recevoir une très belle structure bidimensionnelle.

Pour terminer, la surface doit être finie avec l'une des huiles WOCA.

## L'APPLICATION

À utiliser comme primaire sur le bois de chêne. Donne une patine par les intempéries.

### Information du produit

Consommation: 8-10 m<sup>2</sup>/L

Emballage: 2,5 L

Couleurs: Blanc et gris






# UTILISATION

## Préparation

La menuiserie inachevée doit être propre, sèche et finement poncée (grain de 100 à 120) avant l'application de la lessive.


Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements complémentaires.



APPLICATION



PONÇAGE



HUILE

## TRAITEMENT

- 1 Bien agiter le contenant et verser la lessive dans un seau en plastique. Il est important de ne pas laisser de pigments dans le contenant. Remuez régulièrement pendant l'application pour éviter que les pigments ne se déposent au fond.
- 2 Appliquez une couche uniforme de lessive avec le WOCA Applicator, un pinceau en nylon ou un rouleau dans le sens longitudinal du grain. Appliquez au moins 1 l de lessive pour 10 m<sup>2</sup> de bois. Laissez le bois sécher pendant environ 8 à 12 heures à 20°C.
- 3 Poncez les fibres en saillie et éliminez l'excès de pigments avec un tampon de ponçage et de polissage moyen, par ex. vert ou bordeaux. Éliminez la poussière de ponçage avec un aspirateur.
- 4 Finissez la surface du bois avec une huile WOCA.