



① PREPARE ② TREAT ③ MAINTAIN

HUILE POUR PLAN DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Huile pour Plan de Travail est une huile qui sèche à l'air et pénètre profondément dans le bois pour rendre la surface très résistante à l'eau et aux taches. L'huile rehausse l'éclat naturel du bois et donne une apparence naturelle et fraîche à la surface. L' Huile pour Plan de Travail peut être utilisée sur les surfaces

qui ne sont pas traitées ou qui ont déjà été traitées à l'huile/poncée.

L'APPLICATION

Pour le soin et l'entretien de surfaces non traitées ou préhuilées/poncées. N'utilisez qu'à l'intérieur.

Information du produit

Consommation: 12-15 m²/L

Emballage: 0.75 L

Couleurs: Naturelle, blanche, gris et noire



Grande résistance

Pénètre le bois en profondeur. Assure une résistance maximale à la saleté et à l'eau dès le premier jour.



Apparence naturelle

Elle accentue les veines naturelles du bois pour un aspect plus attrayant. Idéal pour toutes les essences de bois.



Polissage facile

L'huile est onctueuse et agréable à travailler. Le polissage peut être exécuté à la main avec un récurer manuel.



Facile d'entretien

Peut être nettoyée et entretenue avec le savon et le gel de WOCA pour surfaces intérieures huilées.

Naturelle *

Blanche *

Gris

Noire

EN
71-3





UTILISATION

Préparation

Il est important que le bois et l'huile soient à une température minimum de 15°C (préférentiellement 20°C) avec une humidité d'air d'environ 50 %. Assurez-vous que la pièce est bien ventilée pour un temps d'évaporation et de séchage optimal.




Poncez une surface non traitée avec du papier abrasif avec un grain de #180. Nettoyez la surface avec un aspirateur pour enlever le résidu du ponçage. Nettoyez soigneusement la surface avec le Nettoyeur Intensif mélangé à de l'eau à raison d'une partie de nettoyeur pour 20 parties d'eau. Lavez à nouveau avec de l'eau propre. Après le nettoyage, laissez sécher la surface pendant au moins 8 heures à 20°C. Mélangez soigneusement l'huile.

Temps de séchage

La surface huilée peut être utilisée après 24 heures à 20 degrés. Pendant cette période, la surface ne doit pas venir en contact avec de l'eau. L'huile ne durcit pas complètement avant environ une semaine. Par conséquent, traitez la surface avec précaution pendant cette période. Tous liquides déversés doivent être essuyés immédiatement.

Nettoyage et entretien

Nettoyage hebdomadaire : Natural Soap ou Natural Soap, spray
Soins mensuels : Oil Refreshing Soap
Entretien : Worktop Oil ou Maintenance Gel



TRAITEMENT

- 1 Mélangez soigneusement l'huile.
- 2 Utilisez un pinceau pour répandre une quantité d'huile appropriée en une couche uniforme. Si possible, le côté opposé à la surface de travail devrait également recevoir une couche d'huile.
- 3 Attendez environ 30 minutes à 20 °C pour laisser l'huile pénétrer dans le bois. Appliquez plus d'huile si des parties sèches apparaissent.
- 4 Polissez avec le WOCA Hand Scrubber rouge dans le sens du grain du bois. Ceci rendra la surface plus durable.
- 5 Essuyez tous les surplus d'huile avec un chiffon en coton sans peluche. Il ne doit pas rester d'excès d'huile sur la surface.
- 6 Laissez reposer la surface pendant une heure et répétez les étapes. La surface devrait être traitée deux ou trois fois avant de l'utiliser. Pour le traitement final poncez l'huile humide avec un papier de verre humide avec un grain de 280-400 avant d'essuyer avec un chiffon en coton sans peluche.